



Broj:05/03-19-32834-12/21  
Sarajevo,08.10.2021.godine

Na osnovu tačke VIII Odluke o izradi Registra objekata kolektivnog stanovanja oštećenih usljed ratnih dejstava u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 12/19, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo objavljuje

## DOPUNU REGISTRA OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA OŠTEĆENIH USLJED RATNIH DEJSTAVA KANTONA SARAJEVO

### 1. OPĆINA STARI GRAD

#### 1.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

##### 1.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Bakarevića 2	Stari Grad	NE	15	P+5	771.00	11x21	1964	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

2	Bistrik 15	Stari Grad	NE	10	P+4	700.00	12 x 18	1970	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
3	Bistrik 22	Stari Grad	NE	9	Pr+2	403.77	22x 11	cc1960	kosi krov	teško oštećena krovna konstrukcija od ratnih dejstava .		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
4	Budžak 12	Stari Grad	NE	12	Pr+2	381	23 x 11	cc1953-1957	kosi krov	oštećena krovna konstrukcija od ratnih dejstava		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
5	Budžak 14	Stari Grad	NE	12	Pr+2	381	23 x 11	cc1953-1956	kosi krov	oštećena krovna konstrukcija od ratnih dejstava		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
6	Budžak 15	Stari Grad	NE	12	Po+(P+2)	387.00	11 x 15	1962	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
7	Čadordžina 47	Stari Grad	NE	5	P+2	206.00	11x15	1958	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
8	Džinina br.10	Stari Grad	DA	1	3	240	12x10	1892	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
9	Edhema Mulabdića 4	Stari Grad	DA	9	S+(P+3)	509.00	12x14	1935	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
10	Franjevačka 28	Stari Grad	NE	5	P+2	395.00	8x23	1936	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

11	Hulusina 3, 5, 7 i 9	Stari Grad	DA	18	S+(P+2)	1338.00	12x48	1932	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
12	Josipa Štadlera 30	Stari Grad	DA	3	P+2	314.00	8x10+4x6	1933	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
13	Josipa Štadlera br.18	Stari Grad	DA	3	6	520	18x12	1908	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
14	Kračule br.1	Stari Grad	DA	9	3	412	8x10	1900	kosi krov	oštećenja od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
15	Logavina br.4	Stari Grad	DA	4	2	380	16x10	1912	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
16	Logavina br.42	Stari Grad	DA	5	1	410	12x10	1928	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
17	Muse Čazima Ćatića br.11	Stari Grad	DA	10	3	520	16x10	1922	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
18	Muse Čazima Ćatića br.21	Stari Grad	DA	8	3	410	18x12	1908	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
19	Muse Čazima Ćatića br.4	Stari Grad	NE	18	4	580	18x12	1932	ravni krov - hidroizolacija	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
20	Muse Čazima Ćatića br.5	Stari Grad	DA	3	2	320	14x10	1922	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
21	Muse Čazima Ćatića br.6	Stari Grad	NE	16	4	620	18x12	1932	ravni krov - hidroizolacija	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
22	Muse Čazima Ćatića br.7	Stari Grad	DA	10	4	680	16x12	1912	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
23	Vladoslava Skarića 8	Stari Grad	NE	7	Po+(P+3)	591.00	14 x 20	1900	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

**1.1.2. FASADE**

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Budžak 14	Stari Grad	NE	12	Pr+2	381	23 x 11	cc1953-1956	fasada	teško oštećenje fasade od granata.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
2	Džinina br.10	Stari Grad	DA	1	3	240	12x10	1892	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
3	Franjevačka 4	Stari Grad	NE	17	P+3	827	18x11		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
4	Hulusina 3, 5, 7 i 9	Stari Grad	DA	18	S+(P+2)	1338.00	12x48	1932	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
5	Josipa Štadlera 30	Stari Grad	DA	3	P+2	314.00	8x10+4x6	1933	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
6	Josipa Štadlera br.18	Stari Grad	DA	3	6	520	18x12	1908	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
7	Kračule br.1	Stari Grad	DA	9	3	412	8x10	1900	fasada	oštećenja od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
8	Logavina br.42	Stari Grad	DA	5	1	410	12x10	1928	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.

9	Maršala Tita 5	Stari Grad	NE	16	Pod.+P+2+Pot k.	1260	25 x 14	nepoznato	fasada	fasad oštećena od gelera prema glavnoj ulici i strana iz dvorišta		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
10	Muse Čazima Čatića br.21	Stari Grad	DA	8	3	410	18x12	1908	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
11	Muse Čazima Čatića br.5	Stari Grad	DA	3	2	320	14x10	1922	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.

## 1.2. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Franjevačka 4	Stari Grad	NE	17	P+3	827	18x11		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta- salonit	OKI UPRAVITELJ
2	Nadmlini 10	Stari Grad	NE	6	P+1	237	11x9		krov		krov od azbesta- salonit	OKI UPRAVITELJ

## 2. OPĆINA CENTAR

### 2.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

#### 2.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Alipašina 16, 18 i 20	Centar	NE	32	Po+(P+5)	2033.50	12 x 48	1956	kosi-ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
2	Armaganuša br.26	Centar	DA	3	1	140	10x12	1926	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
3	Avde Jabučice 13	Centar	NE	9	Pod.+Priz.+2	450.22	22 x 12	cc1955-1960	kosi krov	oštećena krovna konstrukcija od ratnih dejstava		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
4	Bjelave 15	Centar	NE	3	P+2	144.00	9,50x13	1953	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
5	Bolnička 44	Centar	NE	5	P+2	232.00	9,4x11,5	1958	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
6	Bolnička br.13	Centar	DA	9	3	920	18x12	1905	kosi krov - crijep i lim	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
7	Bolnička br.15	Centar	DA	17	4	1150	22x15	1905	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.

8	Bolnička br.17	Centar	DA	13	4	1200	22x15	1905	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
9	Bolnička br.19	Centar	DA	6	3	440	18x12	1905	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
10	Bolnička br.24	Centar	NE	6	2	520	15x12	1966	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
11	Breka 136 A	Centar	NE	7	Po+(P+4)	461.00	14x18	1989	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
12	Čekaluša čikma br.1 i Čekaluša br.82	Centar	DA	14	4	1460	28x15	1912	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
13	Čekaluša čikma br.5	Centar	DA	19	4	1610	20x14	1912	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
14	Čobanija br.2	Centar	DA	10	2	622.39	10x11	1926	krov	oštećenje krova- lim		SARAJEVOSTAN d.o.o.
15	Dalmatinska br.2	Centar	DA	16	4	1784.02	25x20	1921	krov	oštećenje krova- crijep		SARAJEVOSTAN d.o.o.
16	Džemila Krvavca14 i Sepetarevac10	Centar	NE	7	P+3	328.00	12x14	1951	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
17	Envera Čolakovića 11	Centar	NE	4	P+1	435.40	12x14	1956	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
18	Goruša 10	Centar	DA	6	Po+(P+2)	268.00	12x14	1902	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
19	Hadžisulejmanova br.31	Centar	DA	9	2	360	12x8	1912	kosi krov - crijep i lim	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.

20	Hamdije Kreševljakovića 28 i Tabašnica 6	Centar	NE	30	Po+(P+4)	1344.00	11 x18	1961	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate	HETIG
21	Hamdije Kreševljakovića br.28	Centar	DA	7	2	324	10x11	1938	krov	oštećenje krova- crijep	SARAJEVOSTAN d.o.o.
22	Hamdije Kreševljakovića br.38	Centar	DA	10	4	598	10x12	1931	krov	oštećenje krova- lim	SARAJEVOSTAN d.o.o.
23	Himze Polovine 18	Centar	NE	16	Po+(P+3)	1366.00	14x18	1982	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
24	Jovana Bijelića 1 i 2	Centar	NE	21	P+4	1388.50	13,5 x 27	1983	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
25	Jukićeva 1 i 3	Centar	NE	12	Po+(P+2)	350.00	9 x 24	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
26	Jukićeva 31, 33, 35 i 37	Centar	NE	8	P+1	236.00	7,3 x 24	1948	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG



27	Jukićeva 7 i 9	Centar	NE	10	S+(P+1)	323.00	9 x 24	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
28	Kalemova 9	Centar	NE	6	S+(P+1)	270.00	13,5 x 15,6	1963	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
29	Kalmija Baruha 8 i Kotromanića 5	Centar	DA	17	P+3	1332.00	16x1+16x16	1920	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
30	Kranjčevića 25 i 27	Centar	NE	33	Po+(P+7)	3193.60	14x22+14x2 2	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
31	M.P.Sokolovića br.16	Centar	DA	15	4	1220	18x12	1918	kosi krov lim	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
32	M.P.Sokolovića br.26	Centar	DA	10	4	1080	18x12	1918	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
33	Maršala Tita 8	Centar	DA	11	P+3	821.00	16 x 18	1811	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
34	Maršala Tita br.27	Centar	DA	6	3	943	12x12	1912	krov	oštećenje krova- crijep		SARAJEVOSTAN d.o.o.
35	Muhameda Hadžijahića 1 i 3	Centar	NE	8	Po+(P+1)	232.00	9 x 15	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

36	Muhameda Hadžijahića 10	Centar	NE	51	Po+(P+9)	#N/A	15 x 15	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
37	Muhameda Hadžijahića 20	Centar	NE	53	Po+(P+9)	2428.00	15 x 15	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
38	Muhameda Hadžijahića 39	Centar	NE	24	Po+(P+5)	1171.00	13x17	1976	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
39	Muhameda Hadžijahića 5 i 7	Centar	NE	8	Po+(P+1)	232.00	9 x 15	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
40	Muhameda Hadžijahića 9 i 11	Centar	NE	8	Po+(P+1)	232.00	9 x 15	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
41	Nikole Kašikovića br.3	Centar	NE	6	2	360	13x8	1956	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
42	Nikole Kašikovića br.5	Centar	NE	6	2	360	13x8	1956	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
43	Patriotske lige 4	Centar	NE	23	P+6	1250.00	14x24	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
44	Patriotske lige br.8	Centar	NE	24	5	1420	18x12	1968	krov-ravni krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
45	Pehlivanuša br.1 i 1A	Centar	DA	14	4	1760	24x16	1922	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
46	Pehlivanuša br.4	Centar	DA	8	3	840	16x10	1922	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.

47	Petrakijina 13	Centar	DA	9	P+3	0.00	12 x 15	1900	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
48	Provare 29	Centar	NE	7	Po+(P+3)	370.00	11 x7+4x6	1968	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
49	Skenderija br.8	Centar	DA	6	2	464	12x10	1880	krov	teško oštećenje lim		SARAJEVOSTAN d.o.o.
50	Skenderpašina br.15	Centar		5	s+P+3+po	265	14x12	1960	kosi krov	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
51	Tina Ujevića 11 i 13	Centar	NE	30	P+6	2555.00	14 x 44	1969	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
52	Višnjik br.42	Centar	NE	20	4	1060	16x10	1962	krov - ravni	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
53	Višnjik 48	Centar	NE	5	Po+(P+2)	218.00	11x15	1970	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
54	Višnjik 5	Centar	NE	6	S+(P+1)	264.00	9x12	1964	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
55	Višnjik 51	Centar	NE	8	Po+(P+2)	410.00	11x17	1967	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
56	Višnjik br. 40	Centar	NE	19	4	1120	16x10	1962	krov - ravni	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.

57	Višnjik br. 45	Centar		15	S+P+3	580	18x16	1971	kosi krov(azbestna ploča)	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
58	Vrazova 6	Centar	DA	19	P+4	1,605.00	19x25	1918	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
59	Vrazova 6	Centar	DA	19	P+4	1,605.00	19x25	1918	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
60	Zaima Šarca br.94	Centar	NE	17	4	980	18x12	1960	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
61	Zaima Šarca br.96	Centar	NE	17	4	960	18x12	1960	krov	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
62	Zuke Džumhura 26 i 28	Centar	NE	12	Po+(P+2)	357.00	9 x 24	1958	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
63	Zuke Džumhura 6 i 8	Centar	NE	12	Po+(P+2)	360.00	9 x 24	1961	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

## 2.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Alipašina br.33	Centar	NE	7	3	340	8x11	1967	fasada	sporadična oštećenja od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
2	Armaganuša br.26	Centar	DA	3	1	140	10x12	1926	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
3	Bjelave 63	Centar	DA	3	P+2	203.50	10x12	1910	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
4	Bolnička br.15	Centar	DA	17	4	1150	22x15	1905	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
5	Bolnička br.17	Centar	DA	13	4	1200	22x15	1905	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
6	Bolnička br.19	Centar	DA	6	3	440	18x12	1905	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.

7	Bolnička br.24	Centar	NE	6	2	520	15x12	1966	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
8	Bolnička br.7	Centar	DA	9	3	610	18x12	1902	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
9	Čekaluša čikma br.1 i Čekaluša br.82	Centar	DA	14	4	1460	28x15	1912	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
10	Čekaluša čikma br.5	Centar	DA	19	4	1610	20x14	1912	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
11	Džemila Krvavca14 i Sepetarevac10	Centar	NE	7	P+3	328.00	12x14	1951	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
12	Džidžikovac 12	Centar	NE	4	P+2	249.00	8x12	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
13	Envera Čolakovića 11	Centar	NE	4	P+1	435.40	11 x 13	1956	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
14	Goruša 10	Centar	DA	6	Po+(P+2)	268.00	12x14	1902	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG

15	Hadžisulejmanova br.46	Centar	DA	3	2	280	15x10	1909	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
16	Josipa Vansaša 16	Centar	DA	8	P+3	521.00	16x18	1900	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
17	Kalmija Baruha 8 i Kotromanića 5	Centar	DA	17	P+3	1332.00	16x1+16x16	1920	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
18	Kevrin potok 12 i 14	Centar	NE	12	Pod.+Priz.+2	734		cc1963	fasada	fasad oštećena od gelera prema glavnoj ulici .		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
19	Kevrin potok 13	Centar	NE	7	Po+(P+3)	303.00	10x16	1939	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
20	M.P.Sokolovića br.12	Centar	DA	7	3	690	12x12	1918	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
21	M.P.Sokolovića br.15	Centar	DA	13	3	1280	28x14	1918	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
22	M.P.Sokolovića br.26	Centar	DA	10	4	1080	18x12	1918	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
23	M.P.Sokolovića br.6	Centar	DA	10	3	820	15x12	1918	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
24	Maršala Tita br.27	Centar	DA	6	3	943	12x12	1912	fasada	dvorišna fasada - udar granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.

25	Muhameda Kantardžića 1	Centar	DA	23	Po+(P+4)	2711.50	25 x 29	1914	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
26	Muse Čazima Čatića 22	Centar	NE	12	P+5	701.00	10x12	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
27	Nikole Kašikovića br.3	Centar	NE	6	2	360	13x8	1956	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN d.o.o.
28	Nikole Kašikovića br.5	Centar	NE	6	2	360	13x8	1956	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN d.o.o.
29	Obala Kulina bana 6	Centar	NE	20	Po.+Priz.+3+P otk.	1504		nepoznato	fasada	fasad oštećena od gelera prema glavnoj ulici i strana iz dvorišta	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
30	Pehlivanuša br.1 i 1A	Centar	DA	14	4	1760	24x16	1922	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN d.o.o.
31	Pehlivanuša br.4	Centar	DA	8	3	840	16x10	1922	fasada	oštećenje od gelera	SARAJEVOSTAN d.o.o.
32	Petrakijina 13	Centar	DA	9	P+3	0.00	12 x 15	1900	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG



33	Tabašnica 2	Centar	DA	8	P+3	413.00	14x25	1896	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
34	Višnjik 51	Centar	NE	8	Po+(P+2)	410.00	11x17	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
35	Zaima Šarca br.94	Centar	NE	17	4	980	18x12	1960	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.
36	Zaima Šarca br.96	Centar	NE	17	4	960	18x12	1960	fasada	oštećenje od gelera		SARAJEVOSTAN d.o.o.

## 2.2. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Alipašina 25 i 27	Centar	NE	16	S+(P+3)	648.00	10 x 28	1978	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	krov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
2	Asima Ferhatovića br.5	Centar	NE	8	2	320	15x10	1968	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
3	Asima Ferhatovića br.7	Centar	NE	8	2	320	15x10	1968	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.

4	Bardakčije 2,4,6	Centar	NE	36	Po+P+3	1658	19x25		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
5	Čekaluša 78 i 80	Centar	NE	20	P+2	1285.00	80 x 20	1965	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	krov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
6	Čobanija 3	Centar	NE	8	P+2	280	20x9		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
7	Josipa Vancaša 30, 32, 34	Centar	NE	31	Po+P+2	1986	44x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
8	Josipa Vancaša 36	Centar	NE	5	P+2	310	13x11		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
9	Muhameda Hadžijahića 30	Centar	NE	29	P+5	1199	22x16		krov		krov od azbesta dio	OKI UPRAVITELJ
10	Muhameda Hadžijahića 32	Centar	NE	23	P+5	925	22x16		krov		krov od azbesta dio	OKI UPRAVITELJ
11	Tešanjaska 6	Centar	NE	11	P+3	452	14x13		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
12	Višnjik br. 39	Centar	NE	12	3	720	15x10	1958	kosi krov		azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
13	Višnjik br. 39A	Centar	NE	14	3	680	15x10	1958	kosi krov		azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
14	Višnjik br.39 B	Centar	NE	10	3	560	12x10	1958	kosi krov		azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.

### 2.3. FASADE NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Alipašina br.12	Centar	NE	19	5	1052.8	14x12	1961	fasada		azbestne ploče na fasadi	SARAJEVOSTAN d.o.o.
2	Alipašina br.14	Centar	NE	22	5	1019.63	14x12	1961	fasada		azbestne ploče na fasadi	SARAJEVOSTAN d.o.o.

3	Kemal- begova br.2	Centar	NE	27	5	928.89	14x12	1961	fasada		azbestne ploče na fasadi	SARAJEVOSTAN d.o.o.
---	--------------------	--------	----	----	---	--------	-------	------	--------	--	-----------------------------	------------------------

### 3. OPĆINA NOVO SARAJEVO

#### 3.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

##### 3.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Avde Smajlovića 5	Novo Sarajevo	NE	22	Po+(P+3)	1541.2	14x28	1986	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
2	Bulevar Meše Selimovića 13	Novo Sarajevo	NE	7	P+2	268.00	8,4x12	1957	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
3	Bulevar Meše Selimovića 69, 71, 73 i 75	Novo Sarajevo	NE	45	S+(P+4)	2499.00	11 x 57	1967	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
4	Derviša Numića 62	Novo Sarajevo	NE	15	P+1	522.00	9 x 27	1957	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

5	Dr. Fetaha Bećirbegovića 1 i 3	Novo Sarajevo	NE	66	P+8	4491.60	14 x 44	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
6	Dr. Fetaha Bećirbegovića 13, 15 i 17	Novo Sarajevo	NE	27	P+4	2409.00	11 x 51	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
7	Dr. Fetaha Bećirbegovića 7, 9 i 11	Novo Sarajevo	NE	28	P+4	2436.80	11 x 51	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
8	Džemala Bijedića 37	Novo Sarajevo	NE	86	Po+(P+17)	4654.40	18 x 30	1974	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
9	Džemala Bijedića 5, 7, 9 i 11	Novo Sarajevo	NE	56	Po+(P+5)	2837.00	11 x 67	1964	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
10	Ferde Hauptmana 24 i 26	Novo Sarajevo	NE	18	Po+(P+8)	2661.60	16x34	1969	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG

11	Ferde Hauptmana 32	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	#N/A	12 x 18	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
12	Ferde Hauptmana 34	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	1931.00	12 x 18	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
13	Ferde Hauptmana 40	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	1943.00	12 x 18	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
14	Grbavička br. 66,68	Novo Sarajevo		36	P+4+Pot	1698	28x18	1958	kosi krov	teško oštećenje od granate i gelera	FIDGES UPRAVITELJ
15	Grbavička br.62,64	Novo Sarajevo		36	P+4+Pot	1762	28x18	1958	kosi krov	teško oštećenje od granate i gelera	FIDGES UPRAVITELJ
16	Grbavička 14-a	Novo Sarajevo	NE	67	Po+(P+16)	#N/A	18 x 22	1972	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
17	Grbavička 15	Novo Sarajevo	NE	25	P+7	#N/A	13 x 26	1954	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
18	Grbavička 39,41,43,45,47, 49 i 51	Novo Sarajevo	NE	98	Po+(P+6)	55098.60	160 x 20	1954	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate	HETIG

19	Grbavička 53,55	Novo Sarajevo	NE	14	P+6	1.464.85	14,1x28,4	1960	kombinacija ravni/kosi krov	1. lako oštećenje od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
20	Grbavička 57, 59 i 61	Novo Sarajevo	NE	42	Po+(P+6)	2246.90	14x52	1954	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
21	Humska 226 i 228	Novo Sarajevo	NE	4	Pod+Pr+1	124.00	20 x 10	cca 1958-1960	kosi krov	oštećena krovna i fasade usljed ratnih dejstava.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
22	Isaka Samokovlije 13	Novo Sarajevo	NE	4	S+(P+1)	160.00	9 x 11	1959	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
23	Isaka Samokovlije 7	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+1)	202.00	9 x 11	1959	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
24	Isaka Samokovlije 9	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+1)	213.00	9 x 11	1957	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
25	Isaka Samokovlije br. 3	Novo Sarajevo		6	Sut+P+1	202	10x8	1953	kosi krov	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
26	Ivanjska 7	Novo Sarajevo	NE	35	P+5	1405.00	16 x 22	1986	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
27	Ljubljanska 12	Novo Sarajevo	DA	8	P+3	311	12,0x18,0	1913	krov	1. teška oštećenja od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ

28	Muhameda ef. Pandže 37	Novo Sarajevo	NE	20	P+1	800.00	10,5 x 42	1967	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
29	Paromlinska br.55E	Novo Sarajevo		16	Su+P+5	1690	14x12	2001	ravni krov	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
30	Paromlinska br.55F	Novo Sarajevo		16	Su+P+5	1690	14x12	2001	ravni krov	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
31	Porodice Ribar 39 i 41	Novo Sarajevo	NE	77	Po+(P+8)	3874.80	13 x 50	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
32	Porodice Ribar 47 i 49	Novo Sarajevo	NE	108	Po+(P+8)	3748.60	13 x 50	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
33	Sakiba Nišića 8	Novo Sarajevo	NE	4	Po+(P+1)	251.00	8,6x11,3	1932	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG



### 3.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Avde Smajlovića 5	Novo Sarajevo	NE	22	Po+(P+3)	1541.2	14x28	1986	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
2	Bugojanska 2	Novo Sarajevo	NE	6	P+2	268.00	14x10+5x7	1916	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
3	Derviša Numića 62	Novo Sarajevo	NE	15	P+1	522.00	9 x 27	1957	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlje i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
4	Džemala Bijedića 68,70 i 72	Novo Sarajevo	NE	114	Sut.+Pr.+8	1,260.00		1969	fasada	oštećenja fasade usljedD ratnih dejstava, posebno bočne strane.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA

5	Grbavička 53,55	Novo Sarajevo	NE	14	P+6	1.464.85	14,1x28,4	1960	fasada	1. lako oštećenje od gelera 2. lokalna oštećenja kompletne fasade, udari gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
6	Grbavička 76, 78, 80	Novo Sarajevo	NE	75	Po+P+6	5676	17x57		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
7	Grbavička 8	Novo Sarajevo	NE	64	Po+(P+15)	4560.60	17x22	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
8	Humska 200	Novo Sarajevo	NE	13	Pod.+Pr.+3	423.00	20 x 10	cca 1958-1960	fasada	oštećena fasada usljed ratnih dejstava.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
9	Humska 226 i 228	Novo Sarajevo	NE	4	Pod.+Pr.+1	124.00	20 x 10	cca 1958-1960	fasada	oštećena fasada usljed ratnih dejstava.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
10	Humska br.18	Novo Sarajevo	NE	15	3	642	17x15	1967	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
11	Ljubljanska 12	Novo Sarajevo	DA	8	P+3	311	12,0x18,0	1913	fasada	1. teška oštećenja od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
12	Malta 21	Novo Sarajevo	NE	12	Po+(P+8)	2560.70	13x22	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
13	Marka Marulića br.1	Novo Sarajevo	NE	34	8	1705	14x16	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
14	Marka Marulića br.11	Novo Sarajevo	NE	26	8	1438.3	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.

15	Marka Marulića br.13	Novo Sarajevo	NE	29	8	1468	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
16	Marka Marulića br.15	Novo Sarajevo	NE	29	8	1498	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
17	Marka Marulića br.17	Novo Sarajevo	NE	27	8	1476	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
18	Marka Marulića br.3	Novo Sarajevo	NE	27	8	1454.35	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
19	Marka Marulića br.5	Novo Sarajevo	NE	26	8	1410	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
20	Marka Marulića br.7	Novo Sarajevo	NE	27	8	1535	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
21	Marka Marulića br.9	Novo Sarajevo	NE	25	8	1474.35	14x16	1985	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
22	Olovska 42	Novo Sarajevo	NE	11	Sut.+Pr.+2	604.00	24 x 12	cca 1958-1960	fasada	oštećenje fasade po čitavoj površini od gelera.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
23	Paromlinska 24	Novo Sarajevo	NE	17	P+3	742.3	12,0x22,0	nepoznato	fasada	1. teška oštećenja od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
24	Sakiba Nišića 8	Novo Sarajevo	NE	4	Po+(P+1)	251.00	8,6x11,3	1932	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
25	Zmaja od Bosne br.18	Novo Sarajevo	NE	21	10	1439	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
26	Zmaja od Bosne br.20	Novo Sarajevo	NE	29	10	1508	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
27	Zmaja od Bosne br.22	Novo Sarajevo	NE	20	10	1565	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
28	Zmaja od Bosne br.24	Novo Sarajevo	NE	29	10	1382	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
29	Zmaja od Bosne br.26	Novo Sarajevo	NE	30	10	1725	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
30	Zmaja od Bosne br.28	Novo Sarajevo	NE	21	10	1516	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
31	Zmaja od Bosne br.30	Novo Sarajevo	NE	31	10	1612	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.

32	Zmaja od Bosne br.32	Novo Sarajevo	NE	22	10	1508	15x15	1971	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
----	----------------------	---------------	----	----	----	------	-------	------	--------	-----------------------------------	--	---------------------

### 3.2. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Behdžeta Mutevelića br.25	Novo Sarajevo	NE	29	6	1578	15x20	1963	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
2	Behdžeta Mutevelića br.27	Novo Sarajevo	NE	29	6	1600	15x20	1963	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
3	Derviša Numića 55	Novo Sarajevo	NE	3	S+P+1	246	10x11		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
4	Kemala Kapetanovića 1, 3, 5, 7, 9	Novo Sarajevo	NE	66	Po+P+5	3223	52x11		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
5	Kemala Kapetanovića br.12	Novo Sarajevo	NE	29	4	1184	15x22	1961	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
6	Kemala Kapetanovića br.14	Novo Sarajevo	NE	29	4	1185	15x22	1961	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
7	Muhameda ef.Pandže br.69	Novo Sarajevo	NE	17	2	574	30x12	1969	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
8	Radnička 12, 14	Novo Sarajevo	NE	16	Po+P+3	916	30x8		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
9	Skopljanska br.1	Novo Sarajevo	NE	9	2	330	10x17	1963	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
10	Skopljanska br.3	Novo Sarajevo	NE	9	2	330	10x15	1963	krov		krov -azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
11	Zagrebačka 27	Novo Sarajevo	NE	18	Po+P+5	866	22x8		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ

### 3.3. FASADE NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Dr.Fetaha Bećirbegovića 25, 27	Novo Sarajevo	NE	46	S+P+4	2336	38x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
2	Dr.Fetaha Bećirbegovića 31, 33	Novo Sarajevo	NE	79	S+P+8	3920	38x15		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
3	Ferde Hauptmana 14, 16, 18	Novo Sarajevo	NE	79	Po+P+8	4220	46x9		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
4	Ferde Hauptmana 24, 26	Novo Sarajevo	NE	56	Po+P+8	2662	15x14		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
5	Ferde Hauptmana 28	Novo Sarajevo	NE	39	Po+P+8	1930	15x14		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
6	Ferde Hauptmana 30	Novo Sarajevo	NE	55	Po+P+8	1989	15x14		fasada	teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
7	Ferde Hauptmana 38	Novo Sarajevo	NE	57	Po+P+8	2052	15x14		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada azbest	OKI UPRAVITELJ
8	Kolodvorska br.11	Novo Sarajevo	NE	101	18	6825	25x20	1975	fasada		fasada - azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
9	Kolodvorska br.13	Novo Sarajevo	NE	119	18	7058	25x20	1974	fasada		fasada - azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.

10	Kolodvorska br.3	Novo Sarajevo	NE	120	18	7146	25x20	1976	fasada		fasada - azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
11	Kolodvorska br.7	Novo Sarajevo	NE	95	18	6684	25x20	1976	fasada		fasada - azbestne ploče	SARAJEVOSTAN d.o.o.
12	Muhameda ef.Pandže 369	Novo Sarajevo	NE	13	P+3+Pot	606	18x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta- eternit	OKI UPRAVITELJ
13	Muhameda ef.Pandže 373	Novo Sarajevo	NE	15	P+3+Pot	693	18x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta- eternit	OKI UPRAVITELJ
14	Muhameda ef.Pandže 377	Novo Sarajevo	NE	17	P+5+Pot	912	23x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta- eternit	OKI UPRAVITELJ
15	Muhameda ef.Pandže 379	Novo Sarajevo	NE	16	P+5+Pot	866	23x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta- eternit	OKI UPRAVITELJ
16	Muhameda ef.Pandže 387	Novo Sarajevo	NE	9	P+3+Pot	662	20x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta- eternit	OKI UPRAVITELJ

#### 4. OPĆINA NOVI GRAD

##### 4.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

##### 4.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Alibega Firdusa 27, 29	Novi Grad		30	P+VP+2	975	18x14	1958	kosi krov	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
2	Alibega Firdusa čikma 5 i 7	Novi Grad	NE	26	S+(P+3)+Pot	844.00	11,5 x 30	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
3	Alibega Firdusa čikma 9 i 11	Novi Grad	NE	27	S+(P+3)+Pot	901.00	11,5 x 30	1962	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
4	Ante Babića 1	Novi Grad	NE	60	Po+(P+15)	3387.80	23 x 15	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
5	Antuna Branka Šimića 27 i 29	Novi Grad	NE	29	Po+(P+6)	1981.00	18 x 32	1974	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

6	Bajrama Zenunija 3	Novi Grad	NE	52	S+(P+16)	2965.00	15x20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
7	Bajrama Zenunija 6	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2353.00	15x20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
8	Bosanska 3 i 4	Novi Grad	NE	128	Po+(P+16)	3366.00	15 x 38	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
9	Geteova 1 i 2	Novi Grad	NE	119	Po+(P+17)	6213.00	18x42	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
10	Geteova 11	Novi Grad	NE	66	Po+(P+16)	3675.70	22x17	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
11	Geteova 3 i 4	Novi Grad	NE	130	Po+(P+17)	6618.00	18x42	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG



12	Geteova 6, 7 i 8	Novi Grad	NE	36	Po+(P+13)	7945.00	76x18,40	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
13	Geteova br.12	Novi Grad		44	P+P+16	4260	28x16	1981	ravni krov/fasada	laka djelomična oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
14	Gradačačka 108, 110 i 112	Novi Grad	NE	78	P+5	2632.00	12 x 36	1964	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
15	Gradačačka 118, 120 i 122	Novi Grad	NE	63	S+(P+5)	3046.00	12 x 36	1965	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
16	Gradačačka 124, 126 i 128	Novi Grad	NE	63	S+(P+5)	3034.30	12 x 36	1965	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
17	Gradačačka 20, 22, 24 i 26	Novi Grad	NE	24	P+2	1509.20	10 x 40	1967	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
18	Gradačačka 52, 54, 56 i 58	Novi Grad	NE	56	S+(P+5)	2983.00	10 x 40	1963	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

19	Gradačačka 82, 84 i 86	Novi Grad	NE	42	S+(P+5)	2254.00	10 x 36	1966	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
20	Hakije Turajlića 9 i 11	Novi Grad	NE	19	S+(P+2)	928.90	11,5 x 32,4	1984	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate	oštećenje krova na ulazu br.11	HETIG
21	Ive Andrića 8	Novi Grad	NE	59	Po+(P+14)	3252.00	17 x 20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
22	Luja Pastera br.13	Novi Grad	NE	11	3	447		1982	krov	lako oštećenje - crijep		SARAJEVOSTAN d.o.o.
23	Milana Preloga 15	Novi Grad	NE	11	P+4	761.60	12 x 16	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
24	Milana Preloga 23, 25 i 27	Novi Grad	NE	32	P+4	2445.00	12 x 48	1983	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
25	Muftije Džabića 1, 3 i 5	Novi Grad	NE	34	S+(P+4)	1839.00	9 x 42	1967	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
26	Muftije Džabića 4, 6 i 8	Novi Grad	NE	36	S+(P+4)	1951.00	9 x 42	1967	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

27	Nerkeza Smailagića 7	Novi Grad	NE	65	Po+(P+16)	3622.00	18 x 18	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
28	Olimpijska 2	Novi Grad	NE	28	Po+(P+6)	1478.00	12,6 x 16,4	1985	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
29	Petra Tiješića 1, 3, 5	Novi Grad	NE	53	Po+P+4+Pot	2765	51x18		krov	krov - oštećen od gelera		OKI UPRAVITELJ
30	Prvomajska 14 i 16	Novi Grad	NE	66	P+4	1830.00	12 x 32	1963	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
31	Prvomajska br. 10, 12	Novi Grad		66	Sut+VP+4	1822	32x26	1968	ravni krov	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
32	Prvomajska br. 2 , 4	Novi Grad		66	sut+P+4	1826	32x26	1950	ravni krov	teško oštećenje od granate i gelera		FIDGES UPRAVITELJ
33	Rajlovac 19	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	192.00	8,20x12,4	1982	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
34	Trg nezavisnosti 25	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1956.00	14 x 22	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
35	Trg solidarnosti 27 i 29	Novi Grad	NE	72	Po+(P+11)	4113.60	17x37	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
36	Trg solidarnosti 31, 33 i 35	Novi Grad	NE	82	Po+(P+11)	4462.00	17x55,50	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

37	Trg solidarnosti 37 i 39	Novi Grad	NE	73	Po+(P+11)	3531.00	17x37	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
38	Trg solidarnosti br.15	Novi Grad		48	P+16	3025	13x30	1976	ravni krov/fasada	teško oštećenje od granate i gelera		FIDGES UPRAVITELJ
39	Trg Williama Shakespearea 2,4	Novi Grad	NE	25	3	1637	30x10	1990	krov	lako oštećenje - crijep		SARAJEVOSTAN d.o.o.
40	Trg ZAVNOBiH - a 3	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1951.00	14x20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG

#### 4.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Adija Mulabegovića br.8	Novi Grad	NE	15	7	955	8x10	1989	fasada	fasada- laka oštećenja od granate		SARAJEVOSTAN d.o.o.
2	Aleja Bosne srebrene 2	Novi Grad	NE	17	Po+P+7+Pot	1234	17x17		fasada	teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
3	Aleja Bosne srebrene 3	Novi Grad	NE	17	Po+P+7+Pot	1328	17x17		fasada	teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
4	Alibega Firdusa 27, 29	Novi Grad		30	P+VP+2	975	18x14	1958	fasada	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ

5	Ante Babića 1	Novi Grad	NE	62	Po+(P+15)	3310.00	23 x 15	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
6	Antuna Branka Šimića 27 i 29	Novi Grad	NE	29	Po+(P+6)	1981.00	18 x 32	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
7	Geteova br.12	Novi Grad		44	P+P+16	4260	28x16	1981	fasada	laka djelomična oštećenja od udara gelera	FIDGES UPRAVITELJ
8	Grada Kalgarija 7, 9, 11	Novi Grad	NE	34	Po+P+4+Pot	2381	40x17		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
9	Petra Tiješića 1, 3, 5	Novi Grad	NE	53	Po+P+4+Pot	2765	51x18		fasada	teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
10	Ramiza Salčina 1	Novi Grad	NE	34	Po+(P+8)	1,754.90	14x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
11	Ramiza Salčina 3	Novi Grad	NE	34	Po+(P+8)	1,854.50	14x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG

12	Ramiza Salčina 5	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1,566.00	14x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
13	Rejhana Demirdžića 1, 3, 5	Novi Grad	NE	33	S+2+Pot	1401	47x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
14	Semira Frašte br.11	Novi Grad		32	P+10	1885	26x15	1979	fasada i lift	teško oštećenje od udara granate x sprat laka oštećenja od udara gelera i,v i vi.sp	FIDGES UPRAVITELJ
15	Šefika Dorića 20	Novi Grad	NE	6	Prizemlje+2	371.00	14,50 x 12,26	1982	fasada	objekat rastresen od detonacija , kompletna bočna strana opala tako da voda ulazi u objekat tokom obilnih padavina.	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
16	Trg djece Dobrinje 23	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1496	21x16		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
17	Trg djece Dobrinje 29	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1536	21x16		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
18	Trg djece Dobrinje 30	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	818	18x16		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
19	Trg djece Dobrinje 37	Novi Grad	NE	20	Po+P+6	1134	18x16		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
20	Trg djece Dobrinje 4	Novi Grad	NE	16	Po+P+4	838	18x16		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
21	Trg Sarajevske olimpijade 40	Novi Grad	NE	16	Po+P+4	894	18x15		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

22	Trg Sarajevske olimpijade 7, 9	Novi Grad	NE	37	Po+P+6	2336	38x14		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
23	Trg Sarajevske olimpijade 8	Novi Grad	NE	14	Po+P+4	784	17x15		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
24	Trg solidarnosti 1	Novi Grad	NE	32	Po+(P+10)	1986.80	14x18	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
25	Trg solidarnosti 25	Novi Grad	NE	60	Po+(P+15)	349.00	18 x 20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
26	Trg solidarnosti 27 i 29	Novi Grad	NE	72	Po+(P+11)	4113.60	17x37	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
27	Trg solidarnosti 31, 33 i 35	Novi Grad	NE	82	Po+(P+11)	4462.00	17x55,50	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

28	Trg solidarnosti 37 i 39	Novi Grad	NE	73	Po+(P+11)	3531.00	17x37	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
29	Trg solidarnosti 5	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1739.60	14x18	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
30	Trg solidarnosti br.15	Novi Grad		48	P+16	3025	13x30	1976	fasada	teško oštećenje od granate i gelera	FIDGES UPRAVITELJ
31	Trg ZAVNOBiH - a 3	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1951.00	14x20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - po svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG

#### 4.2. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Adija Mulabegovića 7	Novi Grad	NE	16	Po+(P+8)	1054.00	15 x 18	1988	kosi krov	krov je obložen eternit tablama.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
2	Adija Mulabegovića br.8	Novi Grad	NE	15	7	955	8x10	1989	krov		eternit	SARAJEVOSTAN d.o.o.



3	Akifa Šeremeta 16	Novi Grad	NE	9	Po+(P+1)	340.10	10 x 12	1980	kosi krov	krov je obložen eternit pločama.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
4	Akifa Šeremeta 28	Novi Grad	NE	6	Po+(P+1)	305.00	10 x 12	1978	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	krov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
5	Andreja Andrejevića 124	Novi Grad	NE	6	S+P+1+Pot	300	14x14		krov		krov od azbesta-salonit ( i lim)	OKI UPRAVITELJ
6	Andreja Andrejevića 13	Novi Grad	NE	10	S+(P+1)	325.60	10 x 12	1978	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	krov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
7	Andreja Andrejevića 72	Novi Grad	NE	10	S+P+1	366	14x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
8	Andreja Andrejevića 74	Novi Grad	NE	6	S+P+1	300	14x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
9	Andreja Andrejevića 82	Novi Grad	NE	6	S+P+1	304	14x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
10	Andreja Andrejevića 90	Novi Grad	NE	4	S+P+1	300	14x14		krov		krov od azbesta-salonit ( i lim)	OKI UPRAVITELJ
11	Džemala Bijedića br.159	Novi Grad	NE	5	2	222	8x10		krov		teško oštećenje eternit i najlon	SARAJEVOSTAN d.o.o.
12	Habibe Stočević 9, 11	Novi Grad	NE	16	S+2+Pot	840	34x14		krov		krov od azbesta-br.11	OKI UPRAVITELJ
13	Hakije Turajlića 37	Novi Grad	NE	10	P+2	591.06	10,40x10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit male table.	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
14	Hasana Sućeske 2 i 4	Novi Grad	NE	70	Po+(P+7)+Pot	3586.60	12x36	1989	kosi krov	krov je od eternita	materijal je na bazi azbesta.	HETIG
15	Kasima Prohića 10	Novi Grad	NE	21	Po+P+6	1069	16x15		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
16	Rudolfa Rude Tomića 22	Novi Grad	NE	10	S+2+Pot	352	16x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ

17	Safeta Zajke 222	Novi Grad	NE	14	S+2+Pot	547	13x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
18	Sarajevskih Ilegalaca 7, 9	Novi Grad	NE	17	S+2+Pot	863	34x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
19	Šefika Dorića 18	Novi Grad	NE	6	S+P+1	317	14x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
20	Šefika Dorića 7	Novi Grad	NE	6	S+P+1	301	14x14		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ
21	Šukrije Pandže 1	Novi Grad	NE	10	S+P+1	356	14x14		krov		krov od lim+azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ

#### 4.3. FASADE NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Brčanska 1	Novi Grad	NE	27	Po+(P+8)	1460.00	14x18	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

2	Brčanska 12 i 13	Novi Grad	NE	54	Po+(P+6)	2653.00	14x36	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
3	Brčanska 14	Novi Grad	NE	94	Po+(P+18)	6624.80	20 x 24	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom, trinestom, četrestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom i osamnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

4	Brčanska 15	Novi Grad	NE	105	Po+(P+20)	7317.50	20 x 24	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom, trinestom, četrnestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom, osamnestom, devetnestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
---	-------------	-----------	----	-----	-----------	---------	---------	------	--------	---	--	-------

5	Brčanska 16	Novi Grad	NE	92	Po+(P+18)	6335.00	20 x 24	1972	fasada	<p>1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade</p> <p>2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom, trinestom, četrnestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom i osamnestom katu</p> <p>3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate</p>	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
6	Brčanska 4	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	2,106.00	14x18	1973	fasada	<p>1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade</p> <p>2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom i dvanestom katu</p> <p>3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera</p>	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

7	Brčanska 5	Novi Grad	NE	51	Po+(P+12)	2,433.00	14x18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
8	Brčanska 6 i 7	Novi Grad	NE	102	Po+(P+12)	4898.00	14x36	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
9	Brčanska 8 i 9	Novi Grad	NE	87	Po+(P+10)	4036.00	14x36	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

10	Hasana Sućeske 2 i 4	Novi Grad	NE	70	Po+(P+7)+Pot	3586.60	12x36	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
11	Trg međunarodnog prijateljstva 10	Novi Grad	NE	61	Po+(P+15)	4562.10	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom, trinestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
12	Trg međunarodnog prijateljstva 11	Novi Grad	NE	52	Po+(P+13)	3695.00	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom i trinestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

13	Trg međunarodnog prijateljstva 9	Novi Grad	NE	60	Po+(P+15)	4527.40	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
14	Žrtava fašizma 9 i 10	Novi Grad	NE	76	Po+(P+12)	3482.00	12 x 24	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
15	Žrtava fašizma 1	Novi Grad	NE	94	Po+(P+18)	6633.00	20 x 24	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom, trinestom i četrnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG



16	Žrtava fašizma 13	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1444.00	14 x 18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
17	Žrtava fašizma 2	Novi Grad	NE	105	Po+(P+20)	7209.00	20 x 24	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanestom, trinestom, četrnestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom, osamnestom, devetnestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

18	Žrtava fašizma 4	Novi Grad	NE	27	Po+(P+6)	1322.00	14 x 18	1972	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
19	Žrtava fašizma 5	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1711.00	14 x 18	1972	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
20	Žrtava fašizma 6 i 7	Novi Grad	NE	86	Po+(P+10)	3998.00	14,4 x 36	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

## 5. OPĆINA ILIDŽA

### 5.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

#### 5.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Generala Izeta Nanića 38	Ilidža	NE	4	P+1	216.00	9x13	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
2	Ibrahima Ljubovića 13 i 15	Ilidža	NE	40	Po+(P+4)	831.00	11x27	1961	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
3	Midhata Hujdura Hujke br. 5	Ilidža		8	Su+P+1	270	10x10	1960	kosi krov	teško oštećenje od granate i gelera		FIDGES UPRAVITELJ
4	Sabita Užičanina 28,30	Ilidža	NE	8	P+1	320	9,0x22,00	1960	krov	1.teška oštećenja od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
5	Sabita Užičanina 8,10,12	Ilidža	NE	18	P+2	974	12,0x42,0	1960	krov	1.teška oštećenja od granata i gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
6	Stari Drum br.10, 12	Ilidža		12	P+4+Pot	572	24x12	1988	kosi krov	laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ

### 5.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Sabita Užičanina 28,30	Ilidža	NE	8	P+1	320	9,0x22,00	1960	fasada	1.lahka oštećenja od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
2	Sabita Užičanina 8,10,12	Ilidža	NE	18	P+2	974	12,0x42,0	1960	fasada	1.teška oštećenja, od granata i gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
3	Školska 2 i 4	Ilidža	NE	16	Pod.+Pr.+2	500.00	23 x 12	cc1955-1960	fasada	oštećena fasada usljed ratnih dejstava		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
4	Trg Oteškog bataljona 7 i 13	Ilidža	NE	23	Pr.+5	1,483.61		1989	fasada	teška oštećena kompletne fasada uslje ratnih dejstava, prva linija		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
5	Zujevinska 12,14	Ilidža	NE	10	P+1	536	12,0x42,00	1960	fasada	1.lahka oštećenja od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ

### 5.2. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Dragana Kulidžana 29, 33	Ilidža	NE	30	Po+P+3+Pot	1452	17x31		krov		krov od azbesta-salonit	OKI UPRAVITELJ

## 6. OPĆINA HADŽIĆI

### 6.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

#### 6.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Hadželi 143	Hadžići	NE	18	P+7	1143.30	16x26	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG

#### 6.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Hadželi 143	Hadžići	NE	18	P+7	1143.30		1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na svim katovima 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG

## 7. OPĆINA VOGOŠĆA

### 7.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

#### 7.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Omladinska 4	Vogošća	NE	6	P+3	295.00	9x11	1952	kosi krov	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG

#### 7.2. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Skendera Kulenovića 10	Vogošća	NE	15	P+6	987	20x12		krov		krov lim+eternit azbest	OKI UPRAVITELJ
2	Skendera Kulenovića 14	Vogošća	NE	15	P+6	970	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
3	Skendera Kulenovića 16	Vogošća	NE	14	P+6	910	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
4	Skendera Kulenovića 18	Vogošća	NE	16	P+6	1029	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
5	Skendera Kulenovića 22	Vogošća	NE	17	P+6	958	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ
6	Skendera Kulenovića 24	Vogošća	NE	17	P+6	925	20x12		krov		krov od azbesta-eternit	OKI UPRAVITELJ

7	Skendera Kulenovića 30	Vogošća	NE	14	P+6	892	20x12		krov		krov od azbesta- eternit	OKI UPRAVITELJ
8	Skendera Kulenovića 32	Vogošća	NE	15	P+6	970	20x12		krov		krov od azbesta- eternit	OKI UPRAVITELJ
9	Skendera Kulenovića 36	Vogošća	NE	14	P+6	888	20x12		krov		krov od azbesta- eternit	OKI UPRAVITELJ
10	Skendera Kulenovića 38	Vogošća	NE	15	P+6	937	20x12		krov		krov od azbesta- eternit	OKI UPRAVITELJ

## 8. OPĆINA ILIJAŠ

### 8.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

#### 8.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	Kakanjska 4	Ilijaš	NE	4	Po+(P+1)	328.00	9x17	1953	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
2	Moševačka 32	Ilijaš	nepoznato	10	P+1	345.00	12,2x24,0	nepoznato	krov	1. teška oštećenja od gelera		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
3	Moševačka 36	Ilijaš	NE	4	P+1	192.00	9x11	1956	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
4	Ivana Franje Jukića 14,16	Ilijaš	NE	24	P+2			1966	ravni krov	Izolacija ravnog krova, olučne odvodne cijevi i limeni opšavi, te sanacija i obrada dimnjaka		SARAJEVOSTAN



## 8.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	126. Ilijaške brigade broj: 100	Ilijaš	NE	28	P+6	1806		1985	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN d.o.o.
2	126. Ilijaške brigade broj: 102	Ilijaš	NE	34	P+6	1702		1985	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN d.o.o.
3	126. Ilijaške brigade broj: 31 i 33	Ilijaš	NE	14	P+2	919		1957	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN d.o.o.

4	126. Ilijaške brigade broj: 39 i 41	Ilijaš	NE	14	P+2	922		1957	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom	HIDROMONTAŽA
5	126. Ilijaške brigade broj: 49 i 51	Ilijaš	NE	14	P+2	919		1957	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom	SARAJEVOSTAN d.o.o.
6	126. Ilijaške brigade broj: 52 i 54	Ilijaš	NE	32	P+5	1837		1978	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom	SARAJEVOSTAN d.o.o.
7	126. Ilijaške brigade broj: 57	Ilijaš	NE	15	P+4	768		1987	Rađena fasada od fasadne cigle	djelimično oštećenje fasadne obloge od crvene fasadne cigle nastalih od udara granate , te ponovno oblaganjem fasadnom opekrom na mjestu oštećenja	SARAJEVOSTAN d.o.o.

8	126. Ilijaške brigade broj: 65	Ilijaš	NE	16	P+4	804		1990	Rađena fasada od fasadne cigle	djelimično oštećenje fasadne obloge od crvene fasadne cigle nastalim od udara granate , te ponovno oblaganjem fasadnom opekrom na mjestu oštećenja		SARAJEVOSTAN d.o.o.
9	126. Ilijaške brigade broj: 67	Ilijaš	NE	22	P+6	1126		1990	Rađena fasada od fasadne cigle	djelimično oštećenje fasadne obloge od crvene fasadne cigle nastalim od udara granate , te ponovno oblaganjem fasadnom opekrom na mjestu oštećenja		SARAJEVOSTAN d.o.o.
10	126. Ilijaške brigade broj: 69	Ilijaš	NE	21	P+6	1357		1990	Rađena fasada od fasadne cigle	djelimično oštećenje fasadne obloge od crvene fasadne cigle nastalim od udara granate , te ponovno oblaganjem fasadnom opekrom na mjestu oštećenja		SARAJEVOSTAN d.o.o.
11	126. Ilijaške brigade broj: 88, 90 i 92	Ilijaš	NE	61	P+5	3005		1971	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN d.o.o.
12	126. Ilijaške brigade broj: 94, 96 i 98	Ilijaš	NE	47	P+5	2742		1976	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa		METAL-EXPORT-UPRAVITELJ

13	Hašima Spahića broj: 30, 32	Ilijaš	NE	23	P+4	1379		1982	Termo fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima termo fasade nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike prema debljini postojeće, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		HETIG
14	Hašima Spahića broj: 22, 24 i 26	Ilijaš	NE	38	P+3	2174		1979	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN d.o.o.
15	Hašima Spahića broj: 28	Ilijaš	NE	11	P+4	744.94		1982	Termo fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima termo fasade nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike prema debljini postojeće, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		METAL-EXPORT- UPRAVITELJ

16	Hašima Spahića broj: 34	Ilijaš	NE	16	P+4	810.5		1982	Termo fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima termo fasade nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike prema debljini postojeće, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN d.o.o.
17	Ivana Franje Jukića broj: 10 i 12	Ilijaš	NE	40	P+4	2212		1962	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN d.o.o.
18	Ivana Franje Jukića broj: 14 i 16	Ilijaš	NE	24	P+2	1038		1966	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom		SARAJEVOSTAN d.o.o.
19	Ivana Franje Jukića broj: 18 i 20	Ilijaš	NE	18	P+2	843		1962	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa		SARAJEVOSTAN d.o.o.

20	Ivana Franje Jukića broj: 38, 40, 42 i 44	Ilijaš	NE	26	P+2	822		1961	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom	SARAJEVOSTAN d.o.o.
21	Moševačka 32	Ilijaš	NEPOZNATO	10	P+1	345	12,20x24,0	nepoznato	fasada	1.teška oštećenja od gelera	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
22	Moševačka 77	Ilijaš	NE	6	P+1	268	10,50x20,0	1950/55	fasada	1.teška oštećenja od gelera	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
23	Moševačka br. 32	Ilijaš	DA	10	P+1	345		1918	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
24	Moševačka br. 77	Ilijaš	NE	6	P+1	268		1958	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ

25	Moševačka br. 81	Ilijaš	NE	6	P+1	268		1958	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom	SARAJEVOSTAN d.o.o.
26	Omladinska broj: 4	Ilijaš	NE	6	P+1	448		1954	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom	SARAJEVOSTAN d.o.o.
27	Omladinska broj: 6	Ilijaš	NE	6	P+1			1954	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa bordurom	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
28	ul. Kakanjska broj: 29.	Ilijaš	NE	6	P+1	304		1955	Klasična fasada	krpljenje rupa i zidnih ploha na fasadnim zidovima nastalih od udara gelera granate, ljepljenje termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenjem fasade sa	SARAJEVOSTAN d.o.o.

## 8.2. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabariti objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift.drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	Upravnik
1	126. Ilijaške brigade broj: 15 i 17	Ilijaš	NE	14	P+2	919		1957	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
2	126. Ilijaške brigade broj: 22 i 24	Ilijaš	NE	19	P+2	819		1962	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
3	126. Ilijaške brigade broj: 31 i 33	Ilijaš	NE	14	P+2	919		1957	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.



4	126. Ilijaške brigade broj: 39 i 41	Ilijaš	NE	14	P+2	922		1957	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	HIDROMONTAŽA
5	126. Ilijaške brigade broj: 49 i 51	Ilijaš	NE	14	P+2	919		1957	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
6	126. Ilijaške brigade broj: 8 i 10	Ilijaš	NE	29	P+3	1018		1960	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
7	Ivana Franje Jukića broj: 18 i 20	Ilijaš	NE	18	P+2	843		1962	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.

8	Ivana Franje Jukića broj: 30, 32, 34 i 36	Ilijaš	NE	24	P+2	720		1961	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	JOBING
9	Kakanjska broj: 1.	Ilijaš	NE	4	P+1	298		1961	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
10	Kakanjska broj: 13.	Ilijaš	NE	4	P+1	281		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
11	Kakanjska broj: 15.	Ilijaš	NE	4	P+1	298		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.

12	Kakanjska broj: 17.	Ilijaš	NE	4	P+1	298		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
13	Kakanjska broj: 18.	Ilijaš	NE	6	P+1	300		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	METAL-EXPORT-UPRAVITELJ
14	Kakanjska broj: 2.	Ilijaš	NE	4	P+1	266		1956	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
15	Kakanjska broj: 21.	Ilijaš	NE	4	P+1	266		1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.

16	Kakanjska broj: 27.	Ilijaš	NE	4	P+1	266		1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
17	Kakanjska broj: 29.	Ilijaš	NE	6	P+1	304		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
18	Kakanjska broj: 31.	Ilijaš	NE	4	P+1	266		1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
19	Kakanjska broj: 4.	Ilijaš	NE	4	P+1	328		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	HETIG

20	Kakanjska broj: 6.	Ilijaš	NE	5	P+1	290		1947	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
21	Kakanjska broj: 7.	Ilijaš	NE	4	P+1	298		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
22	Kakanjska broj: 8.	Ilijaš	NE	4	P+1	272		1939	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.
23	Kakanjska broj: 9.	Ilijaš	NE	4	P+1	281		1955	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	SARAJEVOSTAN d.o.o.

24	Omladinska broj: 2	Ilijaš	NE	6	P+1	448		1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	FIDGES UPRAVITELJ
25	Omladinska broj: 6	Ilijaš	NE	6	P+1			1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA
26	Omladinska broj: 8	Ilijaš	NE	6	P+1	448		1954	Drveni kosi krov saniran od strane Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	pošto se radi o azbestnim pločama potrebno je izvršiti zamjenu istih sa novim pokrovom te nanovo letvisanje krova prema vrsti pokrova	Urađena sa pokrovom krova od salonit azbestnih ploča	HETIG

## MINISTAR

Enver Hadžiahmetović, dipl.ing.maš



web: <http://mki.ks.gov.ba>  
e-mail: [mki@mki.ks.gov.ba](mailto:mki@mki.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0) 33 562-086,  
Fax: + 387 (0) 33 562-177  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

